

## スクラップを溶かして、固めて、鑄物（半製品）になるまでの工程の見学

鑄物（半製品）の製造工程は、スクラップを1500℃の溶けた鉄にして砂の型に入れて、冷却し半製品の鑄物を作る工程です。鉄も1500℃の高温になると、ダイダイ色の液体になり、水のお湯と同じように容器から、砂の型などに移し替えられます。今回の見どころは、溶けた鉄が、水のように流れるところが見れるダイナミックさが、一押しとなります。



### 中西可鍛鑄鉄所

可鍛鑄鉄製管継手の製造販売

菊水町6-5

0721-53-2481

<https://k-nkt.co.jp/>

バスツアー

11/22（水）13時半～14時半

バスツアー申込

